

涂层中的"外观"概念

Boris Sauvignon 著,Bossard 专家团队

简介

太光亮了,不够黑...紧固零件必须具备一定的外观特征,这比功能性特征更具设计风格。这一要求被越来越多地加入到传统特性中,传统特性指的是如防腐,机械性以及尺寸的要求。 然而,解决方案不能仅限于一种颜色,或是一种光泽度...也必须考虑到涂层的主要功能。耐腐蚀性,尺寸兼容性,保护基材的强度,这些都是主要的功能。

"设计"功能

涂层可以涉及到几个功能,首先是美观;光亮度,颜色,以及粗糙度,而这些要求紧固零件 或者成为外观件,或者与组装件混为一体。

光亮,缎面和无光泽涂层

长期以来,考虑到美观效果,涂层选用镀镍和镀铬,它附着在钢和铜基金属上。晕色效果和 亮度使涂层经常应用于几乎不受机械外力的工业中。例如内部设计,卫生管理,箱包…以及 使用的螺钉,铆钉,和其它特殊紧固件。

由于涂层中的镍和铬价格很高,这些涂层相对比较昂贵;然而滚筒电镀工艺可以将制造成本控制在中等水平。为提升涂层的附着,有时可以考虑在镀镍过程中使用铜镀层。

镍是一种带黄色高光的银白色金属,具有抛光光泽。它是一种有延展性的金属,由于具有抗氧化性和耐腐蚀性,不但会用于合金硬币中,也会使用在一些高耐久性金属合金中。

镀镍也可以给部件带来光泽的表面,提供抗氧化保护。像镀铬一样,镀镍需要进行初步清洗 和脱脂剥离。然后将部件抛光,特别是关乎表面和外观的美感,抛光尤为重要。

镀镍有两种方法: 电解镀镍和化学镀镍。电解镀镍是一种在电流的作用下电解水溶液沉积的应用方式。它可以在不同的材质上使用:

- 钢
- 不锈钢
- 红铜/黄铜
- 铝
- 镁
- 锌合金
- 钛



Proven Productivity

化学镀镍('无电解')为无电流沉积镍(与磷或硼结合)。需要 涂层的部件被浸在镍溶液池中。这种方法与电镀镍比较,可以 提高硬度,延长使用寿命,改善摩擦。



某些人接触镍后会出现皮肤过敏。这就是为什么我们通常会在 大多数手表部件中发现用镀铬涂层替代镀镍涂层的原因。



不锈钢和铝的机械抛光

无论何种初始状态,机械抛光都可以为部件提供截然不同的表面状态。镜面,有光泽,无光 泽,缎面,磨砂面...机械抛光可以以装饰性或技术性为目标,无论是在工业、商业或大宗产 品,或任何其它完全不同的应用领域。对于不锈钢的机械抛光,根据不同的需求,从最粗的 到最精细的,可使用不同研磨剂。



机械抛光还意味着根据抛光部件不同的轮廓使用不同的工 具。根据您的目的一美观,去污,保护和增强抗氧化性- 我 们可以将机械抛光与化学处理相结合,例如:

用这样的方法, 我们能够满足每种不同需求, 如镜像抛光, 上光, 拉丝, 缎面, 特定粗糙程度, 焊缝修整, 去毛刺等…

微喷处理

微喷处理是一种在表面喷射玻璃或陶瓷珠,用以改善表面的整体光洁度或从其中消除污垢的 过程。它可以用于减少复合物中的加工痕迹,并使表面光滑,使表面更有规则,更均匀。如 果使用不同的制造方法制造出来的复合物或复合产品,每种方法的表面都处于不同状态时, 微喷丸这一过程会为您带来很大的好处。微喷处理也可用于清洁生锈变色或铜绿色表面,使 其还原如新。



优势与特征

- 改善加工后的表面处理
- 可用于清除表面污垢
- 可使用玻璃或陶瓷珠
- 预应力喷丸后平滑表面

镀锌和电解镀锌

在 固 定 领 域 中 最 普 遍 的 表 面 处 理 是 锌 和 锌 镍 , 其 中 电 镀 通 常 由 钝 化 和 /或表面涂层辅助完成,它赋予涂层摩擦特性,防腐性以及外观特征。自 然 地 , 无 钝 化 的 锌 和 锌 镍 (或具有无色钝化)的颜色分别是有光泽的银色和无光泽的灰色。如果以添加酸或碱性作为钝化方法,根据配方不同我们会获得不同的颜色。而两种更大类的钝化系列,第一种是六价基,生成绿色,黄色,黑色和白色。近年来由于六价铬已被 RoHS 和 REACH 宣布了禁令,在实际使用中受到越来越多的限制。





取代六价钝化的是三价钝化,它呈现的颜色不太显著:绿色,黄色和灰色。

这些涂层有时会辅以一种黑色有机膜用作表面涂层,以增加防腐性能(中性盐雾试验约 50 至 150 小时),并可具有黑色缎纹,增强美观效果。





黑色和灰色涂层

非电解锌片涂层





锌片或薄片涂层是由许多小薄片组成的干膜,其基本原理是保护多数部件免受腐蚀。由于锌的"牺牲效应",锌的化学惰性比钢低,它主动保护部件不受环境影响:这种形式的防腐被称为牺牲阳极保护。大多数时候,锌片涂层由锌薄片和铝薄片组合而成(符合 DIN ESO 10683 或 DIN EN 13858 标准),包含在无机基质中。参见显微镜截面



即使是非常薄的涂层 - 涂层系统通常由底层和 8 至 12μm 的表面涂层组成 - 根据 DIN EN ISO 9227 的标准,可以使基底金属保持长达 1,000 小时的防腐效果(红锈)。

无论标准产品有无表面修饰涂层,都会呈现无光泽灰色效果,因为这是锌片和铝片底层的基础颜色。参见电解镀锌部件,这种颜色对于热镀锌和不锈钢部件完全匹配。不管是两层还是一层,层数不影响色泽和润滑效果,同时也不会影响涂层的灰色。请注意,设计本身的需求要求涂层特别精致以确保配合螺纹部件使用。在涂层工艺的过程中不会产生氢气,因此可以



为您降低脆变的风险。这就是为什么非电解锌片涂层特别适用于高强度等级的原因。由于涂层性能高,厚度薄,非电解锌片涂层在汽车行业的螺钉和紧固领域已经占据了主导地位:汽车行业的两家领军企业都使用了这一非电解锌片涂层螺钉。

整理剂补充了次级涂层的特性,它们也可以用于对部件进行着色,标准颜色是银色和黑色。由于其功能多样,适用于各种应用环境。根据处理部件的预期用途,可以选择有机或无机涂层附着在锌片上,或通过电镀完成。

非电解锌片涂层也会以黑色存在,在这种情况下最终涂层被称为表面涂层,具有确定摩擦系数和颜色的双项功能。着色剂被加入表面涂层中,可显示为黑色,也可能显示为其他颜色。颜色通常仍然是亚光黑,但新的配方持续发展,提供了缎面效果。最常见的有 Geoblack®, Deltaprotekt®, Zintek® 和 Magni®

请注意,从化学角度来看,有机和有机矿物着色剂的引入将降低相关涂层的防腐性,因此人们正在着手研制两种产品线,一种是亚光黑标准涂层,可达到近似灰色涂层的性能水平,另一种是具有缎面效果的深黑,但防腐性稍有逊色。后者将更多的应用于外观需求中,并且可以与新涂层(缎面镍电镀,黑锌镍...)和光亮的复合材料结合使用。

黑色润滑剂: ecosyn®-lubric

干膜润滑涂层是一种应用于承载机械应力的紧固零件

和部件上(螺钉,螺栓,螺母)的技术。它是一种非电解薄膜涂层,具有润滑性能并提供防腐附加保护。该涂层由含氟化聚合物和固体润滑剂的有机颗粒组合而成:

这些成分分布在合成树脂的混合物中,溶剂精工细做。该涂层呈平滑薄膜层状态,可修复表面缺陷,因此即使在极高的约束条件和极端作业环境下也可以降低摩擦。合成树脂增加了防腐保护。通过手动粉末式喷枪或自动旋转式滚筒机进行涂层处理。然后将粉末涂层置烤箱中烘烤聚合,以获得特殊粘合质量和防腐效果。涂层厚度根据不同规格和需要而变化,从5到12 um 不等。

请注意,镀锌表面上的沉积物不会影响强度特征(对于高强度等级)。

重要特征

- 卓越的低扩散摩擦值是每个螺钉紧固件装配的基础
- 涂层干燥环保,使用方便
- 制造和保养期间,装配安全性高
- 装配/拆卸经济实惠,整体工艺成本可节省达 30%



ecosyn®-lubric

另外一个特点就是灰色或黑色着色,着色后也同样具有上述重要特征。灰色为亚光灰,比较接近镀镍或铝的颜色。黑色有两种颜色,一种使零件色调变深,以区分未被润滑的零件,这




种情况下的黑色颜色并不深,而涂层稍有光泽。在外观使用环境下,有一种黑色被称为 "ecosyn®-lubric 黑色设计",它将加强来自于原钢、镀锌或不锈钢的缎面黑色。

渗锌

渗锌是本世纪初由 Sherard Cowper Coles 发明的一种防腐热化学工艺,它可以将锌扩散和渗透到钢中。

渗锌可以通过在锌粉和惰性材料的存在下加热部件(380 至 450℃)以获得锌铁合金型涂层。该工艺在一个闭合的装置中通过慢速旋转展开固化过程。





之后进行几次后续处理:不含六价铬钝化,着灰色。非合金碳钢,HR 钢,烧结材料,铁和铸铁非常适合渗锌处理。

还有另一种有机矿物涂层可以赋予表面黑色和润滑效果。涂层厚度以及与基材金属的反应可以大大改变涂覆金属的尺寸。

热处理发黑

在高强度钢部件的淬火和回火过程中,这种表面处理自动形成。这些部件通常在保护气体中实现硬化,状态保持不变。在接下来的回火中,没有了保护气体的存在,它们被一层粘附力极强的黑色至深灰色氧化膜附着在表面上。

耐腐蚀性适中。通过涂油增加耐腐蚀性。将部件浸在水乳液中进行油化,然后进行高速离心 及样,装配零件

可以在运输和储存的包装中得到有限的防腐保护。有时,某些螺钉或螺栓会过渡浸油,可能导致在装配中出现装配或导向问题。



打磨

这种后续处理专门用于所有类型的电阻和其他钢铁产品用钢制螺钉,常与热处理发黑混淆。一般来说,打磨后部件发热。清洗完毕,未被打磨的钢部件会被浸入碱性氧化水溶液中。在溶液中,加热至 135 至 145℃,形成一层黑色的氧化铁。厚度在 0.5 和 2mm 之间不等。这层氧化铁是一个导体。

打磨的过程可以分为几个步骤:这些步骤可以在容器中或在全自动化的滚筒装置中进行。与 热处理发黑一样,打磨后的钢部件,防腐性非常有限。为了获得更好的效果,需要涂上润滑 剂,润滑剂一般以油基、油脂或蜡基为主。

打磨部件非常适合应用在室内。如果使用在户外,受潮后必须进行干燥,并且需要上油或打蜡。否则,会立即出现微小的锈渍。比如:清洁狩猎武器。

不锈钢氧化发黑 (有时也被称为打磨)

不锈钢表面可以很容易通过浸入熔融的重铬酸钠池中变黑。这种方式相对简单,易操作,被 广泛用于汽车行业 - 打磨

不锈钢部件,如挡风玻璃雨刮器,同时也被用于太阳能电路板的制造中。发黑处理在氧化环境中进行。黑色金属产品的表面被蓝色的薄层氧化物覆盖。该薄层附着在表面上。这种方法适用于各种类型的不锈钢,形成非常薄的黑色氧化膜,使不锈钢表面光滑。这层膜通常没有光泽,但可以通过上油或涂蜡呈现光泽。这种表面处理不会老化,使用过程中不会脱色。

彩色涂层

铝和钛的阳极氧化

阳极氧化包括在铝部件上生成较厚的金属氧化层(厚度约20mm)。这种涂层多孔,易染色和/或吸收抗腐蚀物质。在阳极氧化操作时,根据[计划]需要处理铝的内部或是外部位置,我们将铝制部件的内部浸在池中,形成一个相当厚的保护层。在这个保护层的细孔中,我们可以选择是否通过化学或电解方式沉积各种类型的着色剂。在没有使用着色剂的情况下,颜色被默认为自然色。

此外,我们还可以通过化学、电解和机械工业工艺获得不同外观处理: 抛光, 拉丝, 光面, 缎面, 哑光面处理。外观和着色完成后, 将阳极氧化保护层密封, 使其形成相对于外部环境的惰性状态。

使用在内部和外部的颜色主要有自然色,金色,青铜色,蓝色,灰色,绿色,黑色,红色,橙色,紫色及其他颜色。钛的表现类似于铝,可形成相同的阳极氧化和各种颜色。





铝既具有非常高的耐腐蚀性, 又可以兼顾美观。

喷漆

无论使用哪种方法, 喷漆显然可以使紧固零件获得部分或全部颜色。

喷漆存在两种工艺系列,粉末喷涂(环氧树脂)和热喷涂。这两种喷涂可以应用于螺钉的头部或整个部件上,但是如果喷涂厚度与螺钉锁紧功能不兼容,金属螺纹上当然是不可以喷漆的。



以有色粉末 (EPOXY或POLYESTER)的形式,根据所需工艺性能将涂料喷涂一层或两层。在 180°和 200°C 之间进行烘烤,能够使喷漆聚合,并产生紧密防水膜。

热喷涂为您的零件提供保护, 既美观又防腐。

- 卓越的机械性能
- 耐候性
- 保护重型部件
- 防腐保护
- 卓越的化学稳定性
- 良好的电绝缘性







自 1927 年以来, RAL 创造了一个通用的,标准化带编号的沟通代码!这个标准在世界各地都易于理解方便使用。使用 RAL 代码定义颜色,根据具体应用,可行范围非常大。

RAL 颜色使用 4 位编码。创建初期有 40 种颜色,现在发展到 200 多种。例如: RAL 9020 或 RAL 3001,是最常见的两种颜色!

塑料

塑料紧固件(尼龙或其它聚酰胺)也具有嵌入组件添加颜色的作用,颜色与喷漆相同。颜色定义也可以通过RAL代码进行。着色可通过将盖帽插入螺钉空腔中来实现,使螺钉头部颜色与装配部件的颜色相同。





总述

解决方案和基础材料有许多种搭配组合,因此设计人员需要考虑几何公差和外观性相结合的复杂条件,以找到最佳工艺和经济型解决方案。